

院内での医療安全に関する情報提供に活用した例－医療安全情報を加工した例－

医療安全情報 No.113 「中心静脈カテーテル抜去後の空気塞栓症」 [PDF](#)

医療法人橘会 東住吉森本病院 医療安全NEWS



2023年 10月号

医療法人橘会 東住吉森本病院 医療安全の取り組み
毎週金曜 医療安全カンファレンス
毎月第二金曜 16時～ 医療安全管理委員会
インシデント報告システム セーフマスター導入

座位による中心静脈カテーテル抜去後 (自己抜去含む) の空気塞栓

座位で中心静脈カテーテルルートを開放したりした際に患者に影響があった事例が、医療安全情報No.113（2016年4月）で発信された。座位で中心静脈カテーテルを抜去後、心停止となり、右心室～肺動脈に空気を認めた事例が日本医療機能評価機構に報告されている。

CV自己抜去は重大な事故につながります。自己抜去予防のため、固定法やドレッシング剤の工夫をおこないましょう。



今年もやります！ゼロレベル！

2023年11月19日（日）～25日（土）の1週間は医療安全推進週間です。

今年も「ゼロレベル推進週間」としてゼロレベルインシデントレポート提出を推進します。優秀ゼロレベル5選には賞品贈呈します。



事例から学ぼう

○月 インシデント総数255件 アクシデント 2件 オカレンス1件

シリンジポンプ 輸液ポンプ事例……………

○/● 血圧が低い患者にノルアドレナリン投与開始となる。
16時10分より 5ml/h で開始となったが、三方活栓をロックしており約1時間投与できていなかった。

○/□ 化学療法中、 144ml/h 投与すべき薬剤を 114ml/h で設定した。
流量設定後のダブルチェックをおこなっていなかった。

3南のシャワー室に手すりが付きました。

昨年転倒し扉を損壊した

事例に対し

3南シャワー室の
手すり設置を進めて
いました。

地域連携評価訪問
でも指摘され

9月27日設置する事が
できました。



編集後記